

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego:



Elewacja od strony ul. Klementowskiego.



Ubytki tynku na ścianie szczytowej oraz w pobliżu rury spustowej



Nieszczelne rynny ubytki tynków







Elewacja skorodowana na skutek nieuszczelności obróbek blacharskich.



Detal lampy w drzwiach