

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>NAPRAWA ELEWACJI</b>			
1	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1	0308-03				
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	0308-02				
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.1	0308-04				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.1	0308-05				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 2-02	Uzupełnienie spoin w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1	0923-01				
	analogia				
		306.272	m <sup>2</sup>	306.272	
				<b>RAZEM</b>	<b>306.272</b>
6	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02				
	analogia				
		10.40	m <sup>2</sup>	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
7	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05				
	analogia				
		22.50	m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-03				
		32.90	m <sup>2</sup>	32.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.900</b>
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>		
d.1	0722-02				
		132.606	m <sup>2</sup>	132.606	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.606</b>
10	KNR-W 2-	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1519-04				
		132.606	m <sup>2</sup>	132.606	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.606</b>
11	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0639-02				
	analogia				
		382.840	m <sup>2</sup>	382.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>382.840</b>
12	KNR 19-01	Zakonserwowanie preparatami chemicznymi cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1	0643-03				
	analogia				
		382.840	m <sup>2</sup>	382.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>382.840</b>
13		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)			
d.1					
2		<b>NAPRAWA GANKU PRZY ELEWACJI ZACHODNIEJ</b>			
14	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.2	0308-02				
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 2-02	Uzupełnienie spoin w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.2	0923-01				
	analogia				
		7.056	m <sup>2</sup>	7.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.056</b>
16	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0639-02				
	analogia				
		8.82	m <sup>2</sup>	8.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.820</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 19-01	Zakonserwowanie preparatami chemicznymi cegieł	m <sup>2</sup>		
d.2	0643-03		m <sup>2</sup>	8.820	
	analogia	8.82			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.820</b>
18	KNR 4-01	Naprawa stopni o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm2	miejsc		
d.2	0807-01		miejsc	14.000	
	analogia	14			
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>3</b>		<b>NAPRAWA STOLARKI OKIENNEJ</b>			
<b>3.1</b>		<b>WYMIANA I NAPRAWA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ</b>			
19	KNR 4-01	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwójny	m <sup>2</sup>		
d.3.	1103-02	szkłem płaskim ciagnion.gr. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy	m <sup>2</sup>	6.039	
	1 z.sz. 5.3.	stare			
	9911-02	6.039			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.039</b>
20	KNR 4-01	Uzupełnienie okirowania istniejących szyb o powierzchni do 0.5 m2 w ra-	m <sup>2</sup>		
d.3.	1109-02	mach drewnianych	m <sup>2</sup>	15.098	
	1	15.098			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.098</b>
21	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	1211-02		m <sup>2</sup>	60.390	
	1	60.39			
				<b>RAZEM</b>	<b>60.390</b>
22	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad	m <sup>2</sup>		
d.3.	1211-04	1.0 m2	m <sup>2</sup>	2.150	
	1	2.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m <sup>2</sup>		
d.3.	1209-06	o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	60.390	
	1	60.39			
				<b>RAZEM</b>	<b>60.390</b>
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.3.	1209-10	drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	2.150	
	1	2.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
25	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.	m <sup>2</sup>		
d.3.	0930-03	do 1.0 m2-piwnica	m <sup>2</sup>	1.900	
	1	1.90			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
<b>3.2</b>		<b>LOKAL NR 5</b>			
26	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.3.	0354-12		m	1.200	
	2	1.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
27	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 w ścianach z cegieł+ zakup podo-	szt.		
d.3.	0321-01	kiennika	szt.	1.000	
	2 analogia	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,	m <sup>2</sup>		
d.3.	0535-08	gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapet zewnętrzny	m <sup>2</sup>	0.480	
	2	0.48			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
29	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 0541-02	25 cm- parapet zewnętrzny	m <sup>2</sup>	0.480	
	2	0.48			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
30	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m <sup>2</sup>		
d.3.	0930-07	jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2			
	2				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.68	m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
31 d.3. 2		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:19,20,21,22,23,24,28,29,30)			
4		<b>OPASKA ODWADNIAJĄCA</b>			
32 KNR 4-01 d.4 0213-01		Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierz- chniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m <sup>2</sup>		
		36.585	m <sup>2</sup>	36.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.585</b>